



CE 86

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА, ТРІЩИНОСТІЙКА ШПАКЛІВКА ДЛЯ СТИКІВ ГКЛ/ГВЛ

ВАЖЛИВО ВИКОНУВАТИ НАСТУПНІ УМОВИ

Температура повітря під час нанесення і сушіння не нижче + 50° С. Не застосовувати на вологу основу. Не можна використовувати розчин, що твердне.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати DTU 59.1 - бути чистою, міцною, сухою, вільною від масляних плям, часточок і пилу. Рекомендований ґрунт - PRIM-SM.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Закладення стиків ГКЛ з напівкруглою кромкою: зачиніть суміш в 45 % води (11-11,5 л на 25 кг).

Нанесіть перший шар, заповнюючи шов на всю глибину (вдавлюючи склад в стик і його кромки).

Приблизно через 1 год 30 хв. нанесіть другий фінішний шар, дайте йому висохнути і зачистіть.

Закладення тріщин і дір, анкерування: зачиніть суміш в 45 % води (2,2-2,3 л на 5 кг).

Розчистіть і розширьте тріщини, проґрунтуйте і дайте просохнути. Заповніть CE 86 і ретельно загладьте.

Використовуйте вузький шпатель.

Декоративне або гладке оздоблення: зачиніть суміш в 60 % води (3 л на 5 кг).

Використовуючи широкий шпатель, накладіть на основу шаром від 1 до 3 мм.

Для досягнення декоративного ефекту обробіть губкою, структурним валиком, фігурним шпателем, щіткою з короткою щетиною та ін.

ТОВЩИНА НАКЛАДАННЯ

0,3-25 мм за один прохід (локально - до 5 см і більше).

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

0,3-0,4 кг/м² при закладенні стиків ГКЛ. 0,9 кг/м² на 1 мм товщини при обробці.

ВИСИХАННЯ

Залежить від навколишнього середовища, виду основи і товщини накладання матеріалу.

У шарі 10 мм CE 86 висихає, як правило, за 6 годин.

ПЕРЕВАГИ

- Багатофункціональність.
- Допускає товстошарове нанесення.
- Тримає форму.
- Тріщиностійкість.
- Шліфується.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для того щоб уникнути сповзання матеріалу при закладенні великих щілин і дірок, замішайте CE 86 до консистенції густої мастичної пасти.

SEMIN

