



PRIMEO FB

НЕНАПОЛНЕНИЙ АДГЕЗИЙНИЙ ГРУНТ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Особливий плівкоутворювальний ґрунт по масляній фарбі, плитці, бітуму, пінополістиролу та т.п.

Спеціально створений для підготовки глянцеви, полірованих, малопористих основ до оздоблення стяжками, шпаклівками та клеями.

Діє за принципом двостороннього скотча: утворює липковату плівку, з якою добре зчіплюються розчинні суміші.

Так само ефективний як для мінеральних, так й полімерних основ, що характеризуються зниженим або нульовим водопоглинанням.

Можна використовувати по дереву.

СТАН ПРОДУКТУ

Густа молочно-зелена рідина з характерним, трохи різким запахом; на базі високоадгезивних полімерів у водній фазі.

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

Липка, безбарвна, напівпрозора плівка.

ОСНОВА

Стіни, підлоги й стелі. Масляні, латексні й інші фарби; епоксидні й поліуретанові покриття; керамічна плитка, кераміка, керамограніт, фарфор, скло, МДФ, корозійностійкі метали *, щільне дерево, гладкий щільний бетон, асфальтові покриття, лакований паркет (видаляйте віск), пінополістирол й ін.

НА ГРУНТОВКУ МОЖНА НАНОСИТИ

- Вирівнюючі й фінішні шпаклівки.
- Плиточні клеї.
- Стяжки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Горючість: не горить.
- Щільність - 1,1.
- pH: 8,5.

РОЗФАСОВКА

Каністри по 3 та 10 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

12 й більше місяців в оригінальній заводській упаковці в захищеному від морозу приміщенні.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ УМОВ

Не наносити на поліетилен, тефлон, фторопласт.

Температура повітря під час нанесення та сушіння повинна бути не нижче + 10°C. Перед використанням перемішати.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути сухою (вологість не більше 3%), чистою, вільною від пилу та воску.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесіть на основу валиком або пензлем.

Час висихання: 1 година.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

100-150 г/м².

* Проведіть відповідну перевірку.

ПЕРЕВАГИ

- Однокомпонентний.
- Економічний.
- Швидко сохне.
- Не горить.
- Принципово новий механізм дії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Готовий до застосування, воду не додавати.

При нанесенні PRIMEO FB - продукт молочного кольору; по висиханні стає прозорим.

Це дозволяє легко контролювати готовність основи до подальшої обробки.



SEMIN

